



AEROFOTOGRAMMETRIA - scala 1:4000



INTERVENTO 1

Sostituzione di un tratto di m. 16 circa di barriera a doppia onda N2 danneggiata a causa di urto accidentale



INTERVENTO 2

Integrazione di alcuni elementi mancanti e/o riallineamento di barriera a doppia N2 posta sull'argine del torrente