



**COMUNE DI CALCI**  
Piazza Garibaldi, 1 - CAP 56011 Calci (PI)

**OPERE DI CONSOLIDAMENTO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI IN AREA  
SOGGETTA A DISSESTO GRAVITATIVO IN LOCALITA' SAN MARTINO DI MONTEMAGNO  
IN COMUNE DI CALCI (PI) - INTERVENTO DODS2017PI0036 – LOTTO 1**



**PROGETTO ESECUTIVO**

**Elaborato 11 – Documentazione fotografica**

**Gruppo di Lavoro**

Dott. Ing. Simone Galardini

Dott. Geol. Andrea Bizzarri

Ing. Linda Maniezzi

Codice 08433	Emesso Galardini	<b>D.R.E.A.M. Italia</b> Via Garibaldi, 3 Pratovecchio Stia (Ar) - Tel. 0575 52.95.14 Via Enrico Bindi n.14, Pistoia – Tel 0573 36.59.67 <a href="http://www.dream-italia.it">http://www.dream-italia.it</a>	<b>AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =</b>	
Rev. 00	Controllato Bizzarri			
Data Novembre 2017	Approvato D.T. Miozzo			

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



*Figura 1 - Vista della strada comunale dal cimitero di San Martino*



*Figura 2 – Lesioni a carico del muro di cinta del cimitero*



*Figura 3 – Immissione della viabilità soprastante sulla via del cimitero di San Martino*



*Figura 4 –Particolare delle lesioni sul muro perimetrale del cimitero*



*Figura 5 – Vegetazione infestante nell'impluvio di fianco al cimitero*



*Figura 6 – Vegetazione infestante nell'impluvio a monte del cimitero*



*Figura 7 – Movimenti a carico del muro fronte cimitero*



*Figura 8 – Muro di sostegno a valle della strada del cimitero*



*Figura 9 – Movimento franoso dove realizzare il muro di sostegno su pali*



*Figura 10 – Particolare del movimento franoso dove realizzare il muro di sostegno su pali*



*Figura 11 – Particolari delle lesioni a carico della sede stradale*



*Figura 12 – Tratto di muro spacciato dove effettuare operazioni di scuci-cuci*



*Figura 13 – Assenza di regimazione delle acque nella strada a monte del cimitero*



*Figura 14 – Evidenti lesioni a causa dei dissesti a carico della strada*