

### Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.

SEDE LEGALE: Via Arno n. 2 - 58100 GROSSETO

CAPITALE SOCIALE € 4.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO

C. F. ed iscrizione del REGISTRO delle IMPRESE di GROSSETO: 01311090532

## LAVORI DI MANUTENZIONE SU ALLOGGI E FABBRICATI IN GESTIONE dell'Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.

Alloggi E.R.P. di risulta:

- n. 7936, Orbetello Via Gioberti 3b
- n. 7937, Orbetello Via Gioberti 3b
- n. 7476, Fonteblanda (Orbetello) Via Poggio Perello 12

LOTTO 3/2019

### PLANIMETRIE ALLOGGI

F.to il Progettista - Responsabile Area Manutenzione Patrimonio

Geom. Marco Paffetti

F.to il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Luciano Ranocchiai



### **COMUNE di ORBETELLO**


### Via Gioberti 3/b

Appartamento: 7936

Grosseto 12/02/2019

Intervento n: 78/2018

# PIANTA PIANO RIALZATO



**INFISSI** 

#### interni

- . verniciatura
- 2. verniciatura intradosso soppalco
- 3. verniciatura sportello interno ed esterno

#### esterni

- 4. verniciatura infisso, scuri e trattamento persiana
- 5. verniciatura infisso, scuri e trattamento persiana
- 6. verniciatura infisso, scuri e trattamento persiana
- 7. verniciatura infisso, scuri e trattamento persiana
- 8. verniciatura porta e sostituzione yale

Piano Rialzato

Foglio 88 Particella 392 Subalterno 2






### **COMUNE di ORBETELLO**

### Via Gioberti civ. 3B - Orbetello(GR)

Riassegnazione n. 2/2019

Alloggio n. 7937

Ex. Gualdani Eleonora







Piano Rialzato Foglio 88 Particella 392 Subalterno 1




### **COMUNE di ORBETELLO Fonteblanda**

## Via Poggio Perello 12 Appartamento: 7476

Grosseto 15/01/2019

Intervento n: 4/2019

#### **PIANTA** PIANO PRIMO



#### **INFISSI**

#### interni


- pellicola effetto legno
- vetro di sicurezza satinato
- sostituzione yale

#### esterni

- verniciatura solo lato esterno
- **⑤** sostituzione cintino



#### **PIANTA** PIANO TERRA



#### Piano Primo

Foglio 8 Particella 310 Subalterno 8

#### **LEGENDA**

raschiatura e rasatura intonaci

manutenzione infisso (1)

nuovo foro di ventilazione B=basso