



VASCA - A



VASCA - B




VASCA - C



VASCA - D




VASCA - E



VASCA - F



PLANIMETRIA ZONA INTERVENTO



VASCA - G



STELE IN MARMO - H



CANCELLI IN FERRO - N2




CANCELLI IN FERRO - N1



MURETTI - M



MURETTI - M



LASTRA MARMOREA - L



STATUA - I

**INTERVENTI RESTAURI LAPIDEI:**  
(A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - N1 - N2)

- Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di prodotto biocida e successiva rimozione meccanica;
- Rimozione di depositi superficiali quali concrezione, scialbi, incrostazioni e macchie solubili mediante appurato lavaggio delle superfici con spazzolini, spazzole, irroratori e spugne;
- Pulitura ad impatto mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici e carbonato di ammonio;
- ristabilimento della coesione del materiale mediante consolidamento a pennello con silicato di etile;
- Consolidamento delle fessurazione e fratturazioni mediante inserzione di staffe/perni in acciaio inox e/o mediante iniezione di resine epossidiche;
- Rimozione di stuccature eseguite precedentemente con materiali incompatibili che possono interagire con la pietra o che hanno perduto la funzione conservativo/estetica ;
- Stuccature di piccole e grandi lacune, lesioni, sfaldature e fessurazioni della pietra con malte di colore e granulometria idonea a base di calce inerti e resina acrilica;
- Stesura di protettivo a pennello a base silossanica.

**INTERVENTI RESTAURI CANCELLI IN FERRO:**  
(N1 - N2)

- Ripristino degli ancoraggi con resine epossidiche bicomponenti;
- Pulitura mediante spazzolatura e raschiatura manuale per asportazione di depositi incoerenti superficiali e delle pellicole pittoriche distaccate;
- Trattamento delle superfici con convertitore di ruggine;
- Verniciatura e trattamento con idoneo protettivo.

**INTERVENTI RESTAURI CANCELLI IN FERRO:**  
(M)

- Rifacimento degli intonaci ammalorati;
- Adeguamento cromatico;
- Patinatura finale.



Università di Pisa  
Direzione Edilizia e Telecomunicazioni

**SISTEMA MUSEALE DI ATENEIO**  
**POLO MUSEALE STORICO - ORTO BOTANICO**  
Via Roma - Pisa (PI)

**PROGETTO ESECUTIVO**  
Progetto di riqualificazione ed adeguamento  
accessibilità dei percorsi pedonali e delle aree verdi

**INTERVENTI DI RESTAURO**

- Planimetria generale
- Documentazione fotografica
- Descrizione interventi

TAVOLA 6	SCALA: Fuori Scala	SETTEMBRE 2017
Committente: Università di Pisa Il Magnifico Rettore prof. Paolo Maria Mancarella Responsabile unico del procedimento: Arch. Barbara Billi		
Progettazione Edile/Architettonica	Arch. Chiara Bernardini Geom. Gabriele Di Palma	
Progetto impianto elettrico e i Illuminotecnico	Ing. Tommaso Cambi	
Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione	Ing. Luca Ulivelli	