

PROPRIETÀ* Sg. Pietro e Andrea FERRI
Sg.ra Simona CORDEIRO di MONTEZEMOLO

PROMOTORE Comune di Vicopisano

PROMOTORE
Comune di Vicopisano

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ATELIER PPS SpA

Dr. Teodoro Arch. Massimo Di Gola

Società di Progettazione e Ingegneria Integrata

Via San Pio 25 PISA - ITALIA T+39 050 40878 - E-mail atelierpps@virgilio.it

(Giampaolo A. Baratti - Arch. E. De Ranieri - Arch. M. Di Gola - Ing. M. Bazzani - Ing. G. Lorenzini)
(Prof. Ing. C. La Piana - Dott. Ing. A. Boppo - Dott. Arch. Simona Novotnik Corbelli)

Team

Collaboratori

Consulenza esterna Arch. Marta Cifaloni

OGGETTO: RILIEVO CRITICO SEZIONE D-D

OGGETTO:
RILEVIO CRITICO SEZIONE D-D
Analisi materiali - analisi degrado

Scale: 1:25






TAVOLA N°
Luglio 2016

10

**PARAMENTO IN PIETRA (ARENARIE,
SCISTI VIOLETTE)**

-

**MICRO FENOMENI DI DEGRADO DEL
MATERIALE LAPIDEO**

- | | |
|---|---------------------------------|
|  | EROSIONE DEL MATERIALE LAPIDEO |
|  | EROSIONE LATERALI |
|  | BIOALTERAZIONE |
|  | MANCANZA / EROSIONE GIUNTO |
|  | ALTERAZIONE CROMATICA |
|  | EROSIONE GIUNTO |
|  | MANCANZE |
|  | LESIONI / FESSURAZIONI |
|  | BIOALTERAZIONE DEL LEGNO |
|  | POLVERIZZAZIONE |
|  | UMIDITA' DI RISALITA' CAPILLARE |

NOTE :
Stati di degrado diffuso sull'intero paramento suddiviso per materiale:

Lapio: Alterazione cutanea - deposito superficiale
parzialmente aderente - patina biologica - Erosione
Laterizio: Erosione - Depositi superficiali - Crescita biologica
Intonaci: Sciolti - Giunti: Polverizzazione e decoesione
dei giunti - patina biologica