

PIANO DEL QUERCIONE	DOCUMENTO		IMPORTO STIMATO
	PRESENTE	ASSENTE	
AGIBILITA' EDILIZIA FABBRICATI:		X	
CERTIFICATO OMologazione IMPIANTO DI CUI AL DM 18.03.96:	X		
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E/O RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, TERMOIDRAULICO E ADDUZIONE GAS DI CUI AL DM 37/2008:	X		
LIBRETTO DI IMPIANTO DELLA CALDAIA A GAS E RELATIVE ANALISI DEI FUMI:	X		
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI TERRA DI CUI AL DPR 462/2001:	X		
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'APPROVIGIONAMENTO IDRICO:		X	
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI		X	
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART.6 REG. CE 852/04 RELATIVAMENTE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI:		X	
CERTIFICATO IDONEITA' STATICA/COLLAUDO	X (solo tribuna)		Da aggiornare
PRESCRIZIONI ASL:	X		Realizzazione servizi igienici per il pubblico e collegamento tra le tribune e gli stessi. Interventi per eliminazione umidità capillare
INTERVENTI NECESSARI PER L'AGIBILITA'			
TERZO RESPONSABILE IMPORTO ANNUALE	X (FINO A GENNAIO 2018)		