

PIANO DI CONCA	DOCUMENTO		IMPORTO STIMATO
	PRESENTE	ASSENTE	
AGIBILITA' EDILIZIA FABBRICATI:	X		
CERTIFICATO OMOLOGAZIONE IMPIANTO DI CUI AL DM 18.03.96:	X		
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E/O RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, TERMOIDRAULICO E ADDUZIONE GAS DI CUI AL DM 37/2008:	X		Da aggiornare
LIBRETTO DI IMPIANTO DELLA CALDAIA A GAS E RELATIVE ANALISI DEI FUMI:	X		
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI TERRA DI CUI AL DPR 462/2001:	X		
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'APPROVIGIONAMENTO IDRICO:		X	
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI		X	
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART.6 REG. CE 852/04 RELATIVAMENTE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI:		X	
CERTIFICATO IDONEITA' STATICA/COLLAUDO	X	PER TRIBUNA	
PRESCRIZIONI ASL:	X		Adeguamento vie di fuga al DM 18/03/96. Adeguamento impianto ai diversamente abili. Verifica statica tribuna, Riparazione pavimentazione servizi igienici. Interventi per eliminazione umidità capillare. Sistemazione impianti elettrici dei box.
INTERVENTI NECESSARI PER L'AGIBILITA'			

TERZO RESPONSABILE IMPORTO ANNUALE	X (FINO A GENNAIO 2018)		
---------------------------------------	-------------------------------	--	--