

STIAVA	DOCUMENTO		IMPORTO STIMATO
	PRESENTE	ASSENTE	
AGIBILITA' EDILIZIA FABBRICATI:		X	
CERTIFICATO OMologazione IMPIANTO DI CUI AL DM 18.03.96:	X		
DICHIArAZIONE DI CONFORMITA' E/O RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, TERMOIDRAULICO E ADDUZIONE GAS DI CUI AL DM 37/2008:	X		Da aggiornare
LIBRETTO DI IMPIANTO DELLA CALDAIA A GAS E RELATIVE ANALISI DEI FUMI:	X		
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI TERRA DI CUI AL DPR 462/2001:		X	
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'APPROVIGIONAMENTO IDRICO:	X		
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI		X	
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART.6 REG. CE 852/04 RELATIVAMENTE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI:	X		
CERTIFICATO IDONEITA' STATICa/COLLAUDo	X		Da aggiornare
PREScrIZIONI ASL:		X	Adeguamento vie di fuga con

INTERVENTI NECESSARI PER L'AGIBILITA'			apposizione segnaletica. Rampa di accesso e area di sosta per diversamente abili. Idonea manutenzione per eliminazione infiltrazioni, per l'eliminazione umidità ascendente e conseguente ripresa intonaci
TERZO RESPONSABILE IMPORTO ANNUALE	X (FINO A GENNAIO 2018)		