

MASSAROSA	DOCUMENTO		IMPORTO STIMATO
	PRESENTE	ASSENTE	
AGIBILITA' EDILIZIA FABBRICATI:		X	
CERTIFICATO OMOLOGAZIONE IMPIANTO DI CUI AL DM 18.03.96:	X		
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E/O RISPONDEZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, TERMOIDRAULICO E ADDUZIONE GAS DI CUI AL DM 37/2008:	X		Da aggiornare
LIBRETTO DI IMPIANTO DELLA CALDAIA A GAS E RELATIVE ANALISI DEI FUMI:	X		
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI TERRA DI CUI AL DPR 462/2001:	X		
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'APPROVIGIONAMENTO IDRICO:		X	
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI		X	
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART.6 REG. CE 852/04 RELATIVAMENTE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI:	X		
CERTIFICATO IDONEITA' STATICA/COLLAUDO		X	
PRESCRIZIONI ASL:	X		Adeguamento accesso alle tribune ai sensi del DM 18/03/96. Adeguamento impianto per i portatori handicap.
INTERVENTI NECESSARI PER L'AGIBILITA'			Idonea manutenzione per eliminazione infiltrazioni, per l'eliminazione umidità ascendente e conseguente ripresa intonaci. Messa in ripristini degli aspiratori. Posa corrimano nelle scale di accesso al sottopasso.

TERZO RESPONSABILE IMPORTO ANNUALE	X (FINO A GENNAIO 2018)		
---------------------------------------	-------------------------------	--	--