



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio LL.PP.

C.A.P. 55011
tel. 0583 / 216455
fax 0583/ 216206
cf 00197110463

STATO DI CONSISTENZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI SPIANATE.

UBICAZIONE

L'impianto sportivo di Spianate è ubicato in Altopascio, Via Chimenti, Fraz. Spianate.

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE

L'impianto sportivo di Spianate è rappresentato al C.F. nel foglio n.28 dalla particella 443 sub.1 cat.D/6.

CONSISTENZA

L'impianto sportivo di Spianate, sorge su un appezzamento di terreno della superficie complessiva di circa 12.515,00 mq ed è composto da un fabbricato ad uso spogliatoi disposto su due piani fuori terra, da un piccolo fabbricato ad uso biglietteria, da un prefabbricato ad uso w.c., da una tribuna scoperta, da un campo da gioco per il calcio e da un campetto per l'allenamento e dalla recinzione perimetrale in parte in muratura e in parte con rete metallica disposta su tutto il perimetro dell'impianto.

Il fabbricato in questione è suddiviso su due piani fuori terra:

a) al piano terreno-rialzato si trovano gli spogliatoi squadra ospite, spogliatoi squadra locale, spogliatoi arbitri e ripostiglio, come meglio descritto:

- il locale composto da spogliatoi squadra ospiti, docce e w.c., si presenta in buono stato di manutenzione, completo di impianto elettrico, impianto idrico per acqua calda e fredda, asciugamani elettrici, infissi in legno, alluminio-vetro ed in esso sono presenti le seguenti attrezzature : n. 3 panche a muro complete di attacappanni, n.2 mensole e n. 1 specchio;

- il locale composto da spogliatoi arbitri, docce e w.c., si presenta in buono stato di manutenzione, completo di impianto elettrico, impianto idrico per acqua calda e fredda, asciugamani elettrici, infissi in legno, alluminio-vetro ed in esso sono presenti le seguenti attrezzature : n. 1 panche a muro complete di attacappanni, n.1 mensole, n. 1 specchio e n.1 tavolo;

- il locale composto da spogliatoi squadra locale, docce e w.c., si presenta in buono stato di manutenzione, completo di impianto elettrico, impianto idrico per acqua calda e fredda, asciugamani elettrici, infissi in legno, alluminio-vetro ed in esso sono presenti le seguenti attrezzature : n. 3 panche a muro complete di attacappanni, n.2 mensole e n. 1 specchio;

b) al piano seminterrato si trovano due locale magazzini con annesso w.c., un locale autoclave e un locale centrale termica, come meglio descritto:

- il primo locale magazzino e l'adiacente w.c. si presentano in buono stato di manutenzione, completo di impianto elettrico, infissi in alluminio;

- il locale lavanderia si presenta in buono stato di manutenzione, completo di impianto elettrico, infissi alluminio;

- il locale autoclave e l'adiacente rimessa attrezzi, si presentano in buono stato di manutenzione, completo di impianto elettrico, infissi alluminio;

- il secondo locale magazzino e l'adiacente w.c. si presentano in buono stato di manutenzione, completo di impianto elettrico, infissi in alluminio ed in esso sono presenti le seguenti attrezzature: n. 1 estintore;

- il locale centrale termica: si presenta in ottimo stato di manutenzione, completo di impiantistica per centrale termica e impianto elettrico, infissi alluminio ed in esso sono presenti le seguenti attrezzature: n. 2 estintori.

Il piccolo fabbricato ad uso biglietteria, si presenta in buono stato di manutenzione.

Il manufatto prefabbricato ad uso servizi igienico sanitari, si presenta in buono stato di manutenzione.

Le tribune coperte sono con una struttura metallica, si presentano in buono stato di manutenzione, complete di messa a terra e parapetti.

I campi da gioco sono:

- il campo da gioco, delle dimensioni di 120,00 x 52,00 mt, si presenta in buono stato di manutenzione, con erba naturale, completo di porte e rete calcio e n. 4 torri faro per l'illuminazione notturna e recinzione perimetrale.

- il campo da gioco da allenamento con erba naturale, completo di porte e rete calcio e di torri faro per l'illuminazione notturna.

Beni Mobili / attrezzature

Quantità	Descrizione	Stato conservazione
n. 1	Trattorino Rasaerba Westwood Ransomes T1	Buono.
n. 5	Transenne	Buono.
n. 3	Traccialinee	Buono.
n. 1	Batticampo	Buono.
n. 2	Macchina annaffiacampo e relativa tubazione	Buono.
n. 2	Piedistallo annaffiacampo	Buono.
n. 1	Carriola	Mediocre.