



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio LL.PP.

C.A.P. 55011
tel. 0583 / 216455
fax 0583/ 216206
cf 00197110463

STATO DI CONSISTENZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI MARGINONE.

UBICAZIONE

L'impianto sportivo di Marginone è ubicato in Altopascio, Via del Cantini, Fraz. Marginone.

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE

L'impianto sportivo di Marginone è rappresentato al C.F. nel foglio n.3 dalla particella 879 sub.2 cat.D/6.

CONSISTENZA

L'impianto sportivo di Marginone, sorge su un appezzamento di terreno della superficie complessiva di circa 18.100,00 mq ed è composto da un fabbricato ad uso spogliatoi giocatori, da un fabbricato ad uso spogliatoi arbitri, da un fabbricato ad uso servizi igienici, da un piccolo fabbricato ad uso biglietteria, da una tribuna scoperta, da un campo da gioco per il calcio e da un campetto per l'allenamento e dalla recinzione perimetrale in parte in prefabbricati e in parte con rete metallica disposta su tutto il perimetro dell'impianto.

Il fabbricato ad uso spogliatoi giocatori in questione è composto da magazzino, infermeria, 2 spogliatoi, ufficio e centrale termica, come meglio descritto:

- il locale magazzino, si presenta in buono stato di manutenzione, completo di impianto elettrico, infissi in ferro-alluminio-vetro;

- il locale infermeria e w.c., si presenta in buono stato di manutenzione, completo di impianto elettrico, impianto idrico per acqua calda e fredda, infissi in alluminio-vetro ed in esso sono presenti le seguenti attrezzature : n. 1 lettino, n.1 mensola, n.1 armadietto medicinali e n. 1 specchio;

- il locale composto da spogliatoi squadra ospiti, docce, w.c. e w.c. disabili, si presenta in buono stato di manutenzione, completo di impianto elettrico, impianto idrico per acqua calda e fredda, infissi in alluminio-vetro ed in esso sono presenti le seguenti attrezzature : n. 4 panche, n. 4 attacappanni e n. 1 specchio;

- il locale composto da spogliatoi squadra locale, docce, w.c. e w.c. disabili, si presenta in buono stato di manutenzione, completo di impianto elettrico, impianto idrico per acqua calda e fredda, infissi in alluminio-vetro ed in esso sono presenti le seguenti attrezzature : n. 4 panche, n. 4 attacappanni e n. 1 specchio;

- il locale ufficio e w.c., si presenta in buono stato di manutenzione, completo di impianto elettrico, impianto idrico per acqua calda e fredda, infissi in alluminio-vetro ed in esso sono presenti le seguenti attrezzature : n. 1 scrivania e n.1 sedia;

- il locale centrale termica a gas, si presenta in buono stato di manutenzione, completo di impianto elettrico, infissi in ferro-alluminio-vetro;

Il fabbricato ad uso spogliatoi arbitri in questione è composto da 2 spogliatoi, come meglio descritto:

- il locale composto da spogliatoi arbitri squadra ospiti, docce e w.c., si presenta in buono stato di manutenzione, completo di impianto elettrico, impianto idrico per acqua calda e fredda, infissi in alluminio-vetro ed in esso sono presenti le seguenti attrezzature : n. 2 mensole, n. 1 tavolo e n. 1 specchio;

- il locale composto da spogliatoi arbitri squadra locale, docce e w.c., si presenta in buono stato di manutenzione, completo di impianto elettrico, impianto idrico per acqua calda e fredda, infissi in alluminio-vetro ed in esso sono presenti le seguenti attrezzature : n. 1 panca, n.1 attacappanni, n. 1 tavolo e n. 1 specchio;

Il locale ad uso servizi igienico sanitari per il pubblico, composto da 2 antibagni con lavandini, 2 w.c. e 2 w.c. disabili., si presenta in buono stato di manutenzione, completo di impianto elettrico, impianto idrico per acqua calda e fredda, infissi in alluminio-vetro ed in esso sono presenti le seguenti attrezzature: n. 2 specchi;

Il piccolo fabbricato ad uso biglietteria, si presenta in buono stato di manutenzione.

Le tribune coperte sono con una struttura metallica, si presentano in buono stato di manutenzione, complete di messa a terra e parapetti.

I campi da gioco sono:

- campo da gioco calcio, delle dimensioni di 100,00 x 60,00 mt, si presenta in buono stato di manutenzione, con erba naturale, completo di porte e rete calcio e n. 4 torri faro per l'illuminazione notturna e recinzione perimetrale.

- campo da gioco da allenamento con erba naturale, completo di porte e rete calcio.

Beni Mobili / attrezzature

Quantità	Descrizione	Stato conservazione
n. 5	Transenne	Buono
n. 2	Traccialinee	Mediocre
n. 1	Batticampo	Buono
n. 2	Macchina annaffiacampo e relativa tubazione	Buono
n. 2	Piedistallo annaffiacampo	Buono
n. 1	Carriola	Mediocre