

ESTAR  
Fornitura in emergenza di Semimaschere filtranti FFP3 con valvola  
VALUTAZIONE TECNICA OFFERTE PRESENTATE: SEMIMASCHERA FILTRANTE (BOCCA-NASO) CON VALVOLA FFP3 - DPI III CAT.

LOTTO 3	DITTE	Rif.	Oggetto	unità di misura	Codice prodotto fornitore/fabbricante	Verifica Scheda tecnica	Verifica Dichiarazione Conformità UE	Verifica Certificato di esame UE al tipo	Verifica Istruzioni per l'uso-nota informativa - presente su confezione e in lingua italiana	Copia conforme dei test effettuati c/o i laboratori esterni certificati	Verifica Etichettatura (campione)	Verifica marchio CE + n. id. organismo notificato (etichetta e imballaggio) + rispondenza al Reg. UE 2016/425	Conclusioni Verifica Tecnica	Conformità UNI ENI 149:2009 +A1:2009	Indicazione su DPI "Non Riutilizzabile" (NR) + classe di protezione	Ripiegato e confezionato singolarmente	Taglia Unica	Valvola: Solidità, Stabilità, mantenimento dell'aderenza al tessuto del dispositivo per mezzo di incollaggio della valvola al tessuto e/o flange saldate termicamente o ad ultrasuoni. Non sono ammesse valvole fissate al tessuto solo meccanicamente	Anallergici e inodore	Privi di lattice	Note
1	CLEAN ENERGY S.R.L.	L3	FFP3 NR CON VALVOLA	nr	FAGO 103	SI	SI	SI NB2841 N. 2841-PPE-92-20-01 Valido dal 2020.12.10 al 2025.12.10 (Verificato: VALIDO)	SI	SI TECHNICAL EVALUATION REPORT (92-20-01) Del 2020.12.10 NO N. MNA M-2020-00562	SI	SI	NON IDONEO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	_Test Report N. MNA M-2020-00562, indicato nel Certificato di esame Ue al Tipo N. 92-20-01 Valido dal 2020.12.10 al 2025.12.10 NON PRESENTE tra i documenti presentati sulla piattaforma Start in fase di gara. Presente invece il documento "TECHNICAL EVALUATION REPORT (92-20-01) DEL 2020.12.10"; _Valvola: NON PRESENTE un adeguato mantenimento dell'aderenza al tessuto del dispositivo per mezzo di incollaggio della valvola al tessuto e/o flange saldate termicamente o ad ultrasuoni. La valvola risulta fissata al tessuto solo meccanicamente attraverso flange prive di scabrezza e/o denti.
2	EDEN SANTIFARMA S.P.A.	L3	FFP3 NR CON VALVOLA	nr	HJR-CN99-03	SI	SI	SI NB0370 N. 0370-4370-PPE/B Valido dal 2020.09.09 al 2025.09.09 (Verificato: VALIDO)	SI	SI N. MTI20081802P001 Del 2020.08.21	SI	SI	IDONEO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
3	GHERO' S.P.A.	L3	FFP3 NR CON VALVOLA	nr	KP312	SI	SI	SI NB0370 N. 0370-4129-PPE/B Valido dal 2020.07.31 al 2025.07.31 (Verificato: VALIDO)	SI	SI N. GZIN2012074774 MR Del 2021.01.05 SI N. S20071704302E-R1	SI	SI	IDONEO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
4	GIELLE S.R.L.	L3	FFP3 NR CON VALVOLA	nr	AR2424V	SI	SI	SI NB2163 N. 2163-PPE-1671 Valido dal 2020.11.16 al 2025.11.15 (Verificato: VALIDO)	SI	SI N. 2163-KKD-1671 Del 2020.11.13 N. 11-2020-T0498 Del 2020.11.12	SI	SI	NON IDONEO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	_Valvola: NON PRESENTE un adeguato mantenimento dell'aderenza al tessuto del dispositivo per mezzo di incollaggio della valvola al tessuto e/o flange saldate termicamente o ad ultrasuoni. La valvola risulta fissata al tessuto solo meccanicamente attraverso flange prive di scabrezza e/o denti.

ESTAR  
Fornitura in emergenza di Semimaschere filtranti FFP3 con valvola  
VALUTAZIONE TECNICA OFFERTE PRESENTATE: SEMIMASCHERA FILTRANTE (BOCCA-NASO) CON VALVOLA FFP3 - DPI III CAT.

LOTTO 3	DITTE	Rif.	Oggetto	unità di misura	Codice prodotto fornitore/fabbricante	Verifica Scheda tecnica	Verifica Dichiarazione Conformità UE	Verifica Certificato di esame UE al tipo	Verifica Istruzioni per l'uso-nota informativa - presente su confezione e in lingua italiana	Copia conforme dei test effettuati c/o i laboratori esterni certificati	Verifica Etichettatura (campione)	Verifica marchio CE + n. id. organismo notificato (etichetta e imballaggio)-rispondenza al Reg. UE 2016/425	Conclusioni Verifica Tecnica	Conformità UNI ENI 149:2009 +A1:2009	Indicazione su DPI "Non Riutilizzabile" (NR) + classe di protezione	Ripiegato e confezionato singolarmente	Taglia Unica	Valvola: Solidità, Stabilità, mantenimento dell'aderenza al tessuto del dispositivo per mezzo di incollaggio della valvola al tessuto e/o flange saldate termicamente o ad ultrasuoni. Non sono ammesse valvole fissate al tessuto solo meccanicamente	Anallergici e inodore	Privi di lattice	Note
5	IDS S.R.L.	L3	FFP3 NR CON VALVOLA	nr	ZH3361V	SI	SI	SI NB2797 N. CE714721 Valido dal 2020.08.06 al 2025.08.06 (Verificato: VALIDO)	SI	SI N. 1.13.09.58 Del 2013.08.15 N. 3477916 Del 2021.09.30	SI	SI	NON IDONEO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	_Valvola: NON PRESENTE un adeguato mantenimento dell'aderenza al tessuto del dispositivo per mezzo di incollaggio della valvola al tessuto e/o flange saldate termicamente o ad ultrasuoni. La valvola risulta fissata al tessuto solo meccanicamente attraverso flange prive di scabrezza e/o denti.
6	SAFE UNIPERSONALE S.R.L.	L3	FFP3 NR CON VALVOLA	nr	LDR 2410 V	SI	SI	SI NB2841 N. 2841-PPE-157-21-06 Valido dal 2021.12.15 al 2026.12.15 (Verificato: VALIDO)	SI	SI TECHNICAL EVEALUATION REPORT (157-21-06) Del 2021.12.14	SI	SI	IDONEO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
7	ST PROTECT	L3	FFP3 NR CON VALVOLA	nr	A6-3	SI	SI	SI NB0370 N. 0370-4788-PPE/B Valido dal 2021.11.17 al 2025.11.17 (Verificato: VALIDO)	SI	SI PTC20101200303C-EN01 Del 2020.11.13	SI	SI	NON IDONEO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	_Valvola: NON PRESENTE un adeguato mantenimento dell'aderenza al tessuto del dispositivo per mezzo di incollaggio della valvola al tessuto e/o flange saldate termicamente o ad ultrasuoni. La valvola risulta fissata al tessuto solo meccanicamente attraverso flange prive di scabrezza e/o denti.
8	ALL MEDICAL S.R.L.	L3	FFP3 NR CON VALVOLA	nr	690	SI	SI	SI NB0426 N. PPE011AT1645 N. PPE011AT1828	NON VALUTABILE	NON PRESENTI	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	NON IDONEO	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	_CAMPIONE NON RICEVUTO _Test non presentati tra la documentazione presentata su Start in fase di gara

irenze, li 01/07/202 Firmato in originale dai Membri della Commissione Tecnica

Ing. Giuseppe Caccavelli  
Dott.ssa Noemi Checucci